



Nr. 14092, 21.04.2017

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
IANO GEANINA-MARINA

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziției: „Lucrări de reparații acoperiș și izolatii hidrofuge subsol” la CFCH Hunedoara, aflat în municipiul Hunedoara, str. Strandului, nr.8A, locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara

Cod CPV: 45261910-6 Reparații de acoperișuri;
Cod CPV: 45261310-0 Lucrări de hidroizolare

2. Faza : Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări

3. Autoritatea

contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Cod fiscal: 9819433
Telefon: 0254/23334; fax: 0254/234384

4. Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Achiziția se realizeaza prin cumparare directa.

DEVA 2017

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare oferent propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrarilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minime. Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de: „**Lucrări de reparații acoperiș și izolatii hidrofuge subsol**” la CFCH Hunedoara, aflat în municipiu Hunedoara, str. Strandului, nr.8A, locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara;

Cod CPV: 45261910-6 Reparații de acoperișuri;

Cod CPV: 45261310-0 Lucrări de hidroizolare

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrari: „pretul cel mai scazut”

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de reparații acoperiș și izolatii hidrofuge subsol, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini - Antemasuratorea, ce va fi completata de fiecare oferent (material+manopera) și se va oferta și valoarea totala la final (reparații acoperis+izolatii hidrofuge subsol).**

Lucrări reparații acoperiș:

În prezent invelitoarea de la Casa Familiala nr.1 și Casa Familiala nr.2 din cadrul CFCH Hunedoara nu mai corespunde din punct de vedere al realizarii hidroizolarii necesare; astfel, invelitoarea din tigla prezinta zone degradate cu fisuri, sparturi care permit apelor din precipitatii să se infiltreze în pod și care au dus la degradarea parțială a elementelor din lemn ale sarpantei. De asemenea sistemul de colectare a apelor pluviale, respectiv o parte din jgheaburi și burlane sunt degradate, ceea ce permite ca apele colectate de pe invelitoare să se scurgă pe fatade și să le deterioreze.

Astfel, se propune preluarea apelor meteorice și eliminarea infiltratiilor în podul clădirii de la Casa Familiala nr.1 și nr.2. Se vor înlocui tiglele sparte și elementele din lemn ale sarpantei ce prezintă deteriorări datorită infiltratiilor. Se vor înlocui jgheaburile și burlanele deteriorate și carligele și bratarile, unde e cazul.

Înainte de inceperea lucrarilor de reparații și demolare se va verifica rezistența tuturor elementelor componente: sarpante, capriori, astereala, sipci.

Lucrări de izolatii hidrofuge subsol:

În prezent, în subsolul clădirii de la Casa Familiala nr.1, datorită infiltratiei apei este necesara realizarea unei izolatii hidrofuge și realizarea unui sistem de drenare cu scopul de a colecta, conduce și îndepărta apa de infiltratie precum și de a scădea nivelul panzei

freatice din zona subsolurilor pentru reducerea presiunii acesteia asupra hidroizolatiei constructiei.

Principalele cauze ale infiltratiei apei în subsolul cladirilor sunt: deteriorarea sau inexistentia componentei cu rol de izolatie hidrofug; ridicarea nivelului și scaderea vitezei de curgere a apei din pârza freatica.

Prezenta apei în elementele de construcție induce urmatoarele efecte negative nu numai asupra calitatii c-tiei, cât și a spațiului aferent al acestuia: afectarea comportamentului static al ansamblului clădirii; alterarea produselor componente prin procesele chimice și biologice care afecteaza aspectul și coeziunea straturilor superficiale (culoarea, luciu, granulatia, adezivitatea), dar și structura interna a acestora (fisuri, crapaturi, oxidari); reducerea capacitatii de izolare termica a peretilor care favorizează producerea condensului, precum și creșterea umiditatii relative a aerului de la interior dincolo de limitele igienice acceptabile.

Astfel, se propune hidroizolarea peretilor sbsolurilor din spatele Casei Familiale nr.1 și realizarea unui sistem de drenare cu scopul de a colecta, conduce și îndepărta apa de infiltratie. Odată cu hidroizolarea exterioara a peretilor subsolului se propune și realizarea unei termoizolatii a peretilor făcând astfel și protecția mecanica pentru hidroizolatie.

Pentru executare hidroizolatiei se va prevedea efectuarea decopertarilor (demolare trotuare, săpături) din spatele cladirilor pana sub cota pardoselii interioare cu cel puțin 25 cm, spațiu necesar realizarii hidroizolatiei și a turnarii radierului din beton pentru sustinerea drenului. Pentru executarea sapaturii se vor prevedea măsurile de protecția împotriva surparii pământului și asigurarea spațiului de lucru de la baza sapaturilor.

Realizarea hidroizolatiei verticale dispuse pe pereții exteriori ai subsolului, se executa din membrane bituminoase sau din doua straturi de carton -asfalt cuprinse în trei straturi de bitum.

Prin realizarea termoizolatiei cu polistiren extrudat de 3 cm grosime se face astfel și protecția mecanica pentru hidroizolatie.

Protecția hidroizolatiilor constructiilor amplasate în terenuri permeabile, deasupra nivelului maxim al zonei de capilaritate continue, poate fi prevăzut cu membrane polimerice cu ploturi, combinate cu un sistem de drenare. Sistemul de drenare va fi executat adiacent peretelui subsolului și va cuprinde corpul drenant orizontal realizat din tuburi riflate perforate din produse polimerice (polietilen, PVC) acoperite cu un strat drenant din balast invelit cu un strat de geotextil și amplasate pe un radier din beton care asigura pantă de scurgere gravitationala a apei colectate și conducerea ei spre sistemul centralizat de canalizare.

La terminarea lucrarilor de reabilitare a subsolurilor se vor reface trotuarele tinand cont de pantă de la clădire spre teren și etansarea rostului existent între trotuar și soclu pe tot perimetrul cladirilor.

CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE

Cerinte obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în municipiul Hunedoara, str. Strandului, nr.8A.

Executarea lucrarilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevazute de legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să indeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- *Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrarilor de constructii cu experiență mai mare de 1 an;*
- *Se vor respecta în întregime prevederile documentatiei din caietul de sarcini.*
- *Materialele utilizate vor avea certificate de calitate și conformitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.*
- *Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.*
- *După executia lucraril se va efectua receptia lucrarilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.*
- *Toate lucrările se vor efectua în prezenta unui reprezentant al beneficiarului.*
- *Lucrările se vor executa în regim de asigurarea calității sub standardul ISO 9001, precum și sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.*

CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare, atunci oferta este declarată inaceptabilă, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.

- Antemasuratoarea face parte integranta din formularul de oferta.

După desemnarea ofertei castigatoare, lucrările vor demara în urma încheierii contractului de execuție lucrări încheiat între parti.

*Lucrările precizate în **Antemasuratoare** care vor fi ofertate nu se pot modifica ca număr de operații și cantitati pe toată perioada de execuție a lucrării - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă.*

După executia lucraril se va efectua receptia la terminarea lucrarilor. În cadrul acestei receptii, executantul va prezenta devizul situație de lucrări, certificatele de calitate și declaratiile de conformitate la materialele folosite, care vor fi verificate de către comisie în teren.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata executiei lucrarii este de 30 zile, de la data încheierii contractului.

Platile catre Executant vor fi efectuate în lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, în termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANȚII

*Pentru lucrările de instalatii solicitate de Beneficiar, **termenul de garantie este de 1 an,***

document ce va insosi devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrarilor. În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrarilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Exectantul de lucrari trebuie să respecte cerințele legale de securitate si sănătate in muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectarii acestei legislatii.

CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completata si modificată de Hotararea nr. 1292/2010.

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Ofertele care nu respecta cerințele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si vor fi respinse in temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT


Persoană de contact: Compartimentul Tehnic - D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: achizitiihd@gmail.com

Intocmit

Coordonator Compartiment Tehnic,

Patrimoniu si Administrativ

Sorin Haiduc



| AVIZAT,

DIRECTOR GEN. ADJ. EC.

GEORGETA POPA



Antemasuratoare reparații acoperiș

NR CRT	DENUMIRE Lucrari de reparatii curente	UM	CANTITATEA
1	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis:invelitori din tigla deteriorate cu altele noi	mp	12(106 buc)
2	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis;Burlane deteriorate cu altele noi	ml	30
3	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis;Jgheaburi deteriorate cu altele noi	ml	5
4	Demontare si inlocuire a elementelor de sarpanta deteriorate cu altele noi (astereala -scandura de 24mm)	mp	42(1 mc)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARIU
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.:

Antemasuratoare reparații acoperiș

NR CRT	DENUMIRE Lucrari de reparatii curente	UM	CANTITATEA
1	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis:invelitori din tigla deteriorate cu altele noi .	mp	12(106 buc)
2	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis;Burlane deteriorate cu altele noi	ml	30
3	Demontare si inlocuire a elementelor de acoperis;Jgheaburi deteriorate cu altele noi	ml	5
4	Demontare si inlocuire a elementelor de sarpanta deteriorate cu altele noi (astereala –scandura de 24mm)	mp	42(1 mc)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.:

Antemasuratoare izolatii hidrofuge subsol

NR CRT	DENUMIRE Lucrari de reparatii curente	UM	CANTITATEA
1	Desfacere(demolare)trotuar	mc	2,80
2	Sapaturi de pamant manuala	mc	56
3	Hidroizolatii suprafete verticale- in 2 straturi membrane bituminoasa +membrane ardezie	mp	224
4	Termoizolatie polistiren extrudat de 3 cm grosime	mp	112
5	Protectia hidroizolatiei cu membrane polimerice cu ploturi	mp	112
6	Realizarea radierului pentru sustinerea tubului riflat perforat	mc	1,26
7	Tub riflat perforat din PVC 110mm	ml	50
8	Strat drenant din balast	mc	7
9	Strat de geotextil	mp	17
10	Umplutura pamant	mc	50
11	Transport pamant	mc	6
12	Refacere trotuar	mc	2,80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.:

Antemasuratoare izolatii hidrofuge subsol

NR CRT	DENUMIRE Lucrari de reparatii curente	UM	CANTITATEA
1	Desfacere(demolare)trotuar	mc	2,80
2	Sapaturi de pamant manuala	mc	56
3	Hidroizolatii suprafete verticale- in 2 straturi membrane bituminoasa +membrane ardezie	mp	224
4	Termoizolatie polistiren extrudat de 3 cm grosime	mp	112
5	Protectia hidroizolatiei cu membrane polimerice cu ploturi	mp	112
6	Realizarea radierului pentru sustinerea tubului riflat perforat	mc	1,26
7	Tub riflat perforat din PVC 110mm	ml	50
8	Strat drenant din balast	mc	7
9	Strat de geotextil	mp	17
10	Umplutura pamant	mc	50
11	Transport pamant	mc	6
12	Refacere trotuar	mc	2,80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- SOMAJ
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirekte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T.V.A.:

TOTAL CU T.V.A.: